| Band12_5MHz_QPSK_23095_1RB#0_3000~10000_3000~10000	Band12_5MHz_16QAM_23095_1RB#0_0.009~0.15_0.009~0.15

| Band12_5MHz_16QAM_23095_1RB#0_0.15~30_0.15~30	Band12_5MHz_16QAM_23095_1RB#0_30~1000_30~1000

Waltek Testing Group (Shenzhen) Co., Ltd.
http://www.waltek.com.cn

| Band12_5MHz_16QAM_23095_1RB#0_1000~3000_1000~3000	Band12_5MHz_16QAM_23095_1RB#0_3000~10000_3000~10000
Band12_5MHz_QPSK_23155_1RB#0_0.009~0.15_0.009~0.15	Band12_5MHz_QPSK_23155_1RB#0_0.15~30_0.15~30
Band12_5MHz_QPSK_23155_1RB#0_30~1000_30~1000	Band12_5MHz_QPSK_23155_1RB#0_1000~3000_1000~3000

Waltek Testing Group (Shenzhen) Co., Ltd.
http://www.waltek.com.cn

Band12_5MHz_QPSK_23155_1RB#0_3000~10000_3000~10000

Band12_5MHz_16QAM_23155_1RB#0_0.009~0.15_0.009~0.15


Band12_5MHz_16QAM_23155_1RB#0_0.15~30_0.15~30


Band12_5MHz_16QAM_23155_1RB#0_30~1000_30~1000

Waltek Testing Group (Shenzhen) Co., Ltd.

http://www.waltek.com.cn

Band12_5MHz_16QAM_23155_1RB#0_1000~3000_1000~3000	Band12_5MHz_16QAM_23155_1RB#0_3000~10000_3000~10000
Band12_10MHz_QPSK_23060_1RB#0_0.009~0.15_0.009~0.15	Band12_10MHz_QPSK_23060_1RB#0_0.15~30_0.15~30
Band12_10MHz_QPSK_23060_1RB#0_30~1000_30~1000	Band12_10MHz_QPSK_23060_1RB#0_1000~3000_1000~3000

Waltek Testing Group (Shenzhen) Co., Ltd.
http://www.waltek.com.cn

Band12_10MHz_QPSK_23060_1RB#0_3000~10000_3000~10000

Band12_10MHz_16QAM_23060_1RB#0_0.009~0.15_0.009~0.15

Band12_10MHz_16QAM_23060_1RB#0_0.15~30_0.15~30

Band12_10MHz_16QAM_23060_1RB#0_30~1000_30~1000

Waltek Testing Group (Shenzhen) Co., Ltd.

http://www.waltek.com.cn